



LEGEPLADSINSPEKTION

UDARBEJDET FOR:

Navn på inspektionssted

Antal legepladser: 1



LEGEPLADSRAPPORT

Inspektionen er foretaget af:

Legepladsinspektør

Martin Pedersen

Inspektions dato: 25.03. 2022

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	1
2. Grundoplysninger:	1
3. Betingelser for inspektionen	1
4. Resultat:	1
5. Oversigt over inspicerede redskaber og installationer:	2
6. Inspektion af redskaber, installationer og faldunderlag:	6
7. Standardernes publiceringsdatoer:	8
8. Definitioner / Ordforklaringer:	9

2. Grundoplysninger:

Rekvirent:	Kunde nr.:	41441010
	Kontaktperson:	Hanne og Anya
	Tlf.nr.:	41441010
	Mobil:	
	E-mail:	vuggestuentumlingen@mail.dk

Inspektionssted:		Vuggestuen Tumlingen I/S
	Kontaktperson:	
	Tlf.nr.:	
	Mobil:	
	E-mail:	

3. Betingelser for inspektionen

Med mindre andet er anført i rapporten, er der ikke modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. DS/EN 1176-1 pkt. 6.

Denne inspektion er udelukkende udført på baggrund af seneste udgave af DS/EN 1176 med delstandarder. Hvilke delstandarder der er anvendt ved inspektionen, er beskrevet under oversigtsbilledet ved hvert enkelt redskab eller installation, i afsnit 6 "Inspektion af underlag, redskaber og installationer".

Der hvor der ikke er konstateret mærkning af legeredskaberne i henhold til DS/EN 1176-1 pkt. 7, er det ikke muligt at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillings år samt redskabets 0-niveau (Nedgravningsdybden). Inspektionen gennemføres i disse tilfælde ud fra de registrerede forhold. Hvorvidt redskaberne er mærket korrekt, fremgår i afsnit 5 "Oversigt over inspicerede redskaber og installationer".

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1 samt almindelige måleværktøjer. (Medmindre andet anføres er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er ikke testet, men der foretages en visuel vurdering af underlagets stødabsorberende egenskaber).

Udgravninger ved stolper, for kontrol af evt. råd, er foretaget efter skøn. Demontering af redskabsdele er foretaget hvor det skønnes nødvendigt for, at kunne vurdere legeredskabets tilstand.

4. Resultat:

Gennemgangen af legeredskaberne er foretaget, i forhold til ovenstående vilkår. Resultatet af inspektionen kan ses på de efterfølgende sider under afsnit 5 og 6, hvor underlag, redskaber og installationer i tekst og billeder er gennemgået.

Legepladsinspektør

Martin Pedersen


Næste inspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.

Inspektions dato: 25.03. 2022

Side 1 af 10



5. Oversigt over inspicerede redskaber og installationer:

	Redskab.....: Sandskib Årgang.....: Producent...: Er redskabet mærket korrekt.....: Er der registreret afvigelser.....: Bemærkning Standardserie:1176:2017 DS/EN 1176 del 1 Generelle krav DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
	Redskab.....: Sandområde med legehus Årgang.....: Producent...: Er redskabet mærket korrekt.....: Er der registreret afvigelser.....: Nej Standardserie:1176:2017 DS/EN 1176 del 1 Generelle krav DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
	Redskab.....: Sandområde Årgang.....: Producent...: Er redskabet mærket korrekt.....: Er der registreret afvigelser.....: Nej Standardserie:1176:2017 DS/EN 1176 del 1 Generelle krav DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold

Næste inspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.

Inspektions dato: 25.03. 2022

Side 2 af 10



Oversigt over inspicerede redskaber og installationer - fortsat:



Redskab.....: Vandleg
Årgang.....: 2020
Producent...: Legepladsmanden.dk
Er redskabet mærket korrekt.....: Ja
Er der registreret afvigelser.....: Nej

Standardserie:1176:2017

DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold



Redskab.....: Legebil
Årgang.....: 2020
Producent...: Legepladsmanden.dk
Er redskabet mærket korrekt.....: Ja
Er der registreret afvigelser.....: Nej

Standardserie:1176:2017

DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold



Redskab.....: Kollektiv gynger
Årgang.....: 2020
Producent...: Legepladsmanden.dk
Er redskabet mærket korrekt.....: Ja
Er der registreret afvigelser.....: Nej

Standardserie:1176:2017

DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
DS/EN 1176 del 2 Gynger



Oversigt over inspicerede redskaber og installationer - fortsat:

	Redskab.....: Hængekøje Årgang.....: 2020 Producent...: Legepladsmanden.dk Er redskabet mærket korrekt.....: Ja Er der registreret afvigelser.....: Nej Standardserie:1176:2017 DS/EN 1176 del 1 Generelle krav DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
	Redskab.....: Legesystem med rutsjebane Årgang.....: 2015 Producent...: Tiptap -Legepladsmanden.dk Er redskabet mærket korrekt.....: Ja Er der registreret afvigelser.....: Bemærkning Standardserie:1176:2017 DS/EN 1176 del 1 Generelle krav DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
	Redskab.....: Kravlerør Årgang.....: 2020 Producent...: Legepladsmanden.dk Er redskabet mærket korrekt.....: Ja Er der registreret afvigelser.....: Nej Standardserie:1176:2017 DS/EN 1176 del 1 Generelle krav DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold


Næste inspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.

Inspektions dato: 25.03. 2022

Side 4 af 10



Oversigt over inspicerede redskaber og installationer - fortsat:



Redskab.....: Balancebom
Årgang.....: 2015
Producent...: Legepladsmanden.dk
Er redskabet mærket korrekt.....: Ja
Er der registreret afvigelser.....: Nej

Standardserie:1176:2017

DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold



Redskab.....: Balancebom
Årgang.....: 2015
Producent...: Legepladsmanden.dk
Er redskabet mærket korrekt.....: Ja
Er der registreret afvigelser.....: Nej

Standardserie:1176:2017

DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold



6. Inspektion af redskaber, installationer og faldunderlag:



Emne 1



Emne 2



Emne 3

Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse, Der mangler vedligeholdelse af redskabet.

Der er manglende vedligeholdelse af redskab – se bemærkning

Der er konstateret løse dele, er udbedret ved inspektion



Emne 4

Del 1 Pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse mod skader

Rummet i, på eller omkring redskabet, der kan optages af brugeren, må ikke indeholde forhindringer, som brugeren ikke forventer, og som kan forårsage skader, hvis brugeren rammer dem

Der er konstateret mange løse dele i og omkring stativer der kræver faldunderlag.

Vær opmærksom på dette, for at forhindre unødvendige skader

Emne 5

Emne 6

7. Standardernes publiceringsdatoer:

Legepladsstandarden har principielt ikke tilbagevirkende kraft, så den enkelte standards nøjagtige publiceringsdato kan have betydning for hvilke krav der ligger til grund for det enkelte redskab. Denne inspektion er udelukkende udført på baggrund af seneste udgave af DS/EN 1176 med delstandarder.

Publiceringsdatoerne fremgår af hver enkelt delstandard.

Overgangsperioden mellem de 2 standardudgaver udløb den 31. maj 2009. Her efter skal alle nye legeredskaber opføres og inspiceres efter den reviderede 2008/2017 udgave.

DS/EN 1176: 2008 - 2017	Standards emne:	Publicerings år:
Del 1:	Gen. sikkerhedskrav: Legeredskaber og underlag	2017
Del 2:	Gynger	2017
Del 3:	Rutsjebaner	2017
Del 4:	Svævebaner	2017
Del 5:	Karruseller	2009
Del 6:	Vipper	2017
Del 7:	Installation, vedligehold, inspektion	2008
Del 10:	Fuldstændigt lukkede legeredskaber	2009
Del 11:	Tredimensionelle klatrenet	2009
DS/EN 1177	Stødabsorberende underlag/bestemmelse af faldhøjde	2009

8. Definitioner / Ordforklaringer:

Faldrum:

Definition: DS/EN 1176:1 pkt. 3.7

Rum i, på eller rundt omkring et redskab, der optages af en bruger, som falder ned fra en højre liggende del af redskabet (se DS/EN 1176:1 Fig.1)

Faldrummet begynder hvor den aktuelle frie faldhøjde begynder. (se DS/EN 1176:1 Pkt.3.7 Faldrum)

Der må ikke være genstande i faldrummet, som kan forvolde skade på brugeren, hvis de rammes fra en faldhøjde på mere end 60 cm. (tidl. Note 1)

(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse af brugere i faldrummet)

Hovedklemfælde:

Åbning imellem 8,9 cm og 23 cm, hvis underste kant er mere end 60 cm over terræn/ståflade.

En sådan åbning kan udgøre en risiko, idet brugerens ben og krop kan passere, mens hovedet ikke kan. Åbningerne testes i.h.t. DS/EN 1176: 1 Annex D.2.1 med prøvedorn C svarende til barnets krop og prøvedorn D som svarer til barnets hoved.

(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals)

Snorefang:

Åbninger, vinkler som kan udgøre en risiko for at f.eks. hættesnore, kan hænge fast mens resten af kroppen er i bevægelse.

(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj)

Fingerklemfælde:

Åbninger på mellem 8 og 25 mm, placeret i "frirummet" (tvungne bevægelser) eller åbninger i "faldrummet" og hvis nederste kant er mere end 100 cm over niveau / ståflade.

Her er risiko for at brugeren kan få fingrene i klemme.

(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre)

Farvekode risiko for skader:

Rød betyder alvorligt – bør tages hånd om omgående.

Gul betyder uønsket – der bør tages hånd om det snarest.

Grøn betyder ikke alvorligt, men kan stadig skade bruger.